

## Tapbuis volledig in metaal - ingesloten

- Indien de tapbuis zich bevindt langs een opstand is het onmogelijk een gat te snijden in een bovenliggende afdichting en deze aan te lassen met warme lucht, omdat men het apparaat niet tussen de opening en de dakopstand kan brengen.
- In die gevallen de metalen tapbuis plaatsen bovenop de afdichting om een goede lasverbinding te kunnen uitvoeren.
- De plakplaat van de metalen tapbuis ontvetten en insmeren met een hechtprimer.
- Een strook dakafdichtingmateriaal erop aanlassen met afmetingen 100 mm groter dan die van de plakplaat.
- In de dakafdichting een opening iets groter dan dat van de mof snijden.
- De tapbuis met de strook eraan op de afdichting plaatsen en rondom aanlassen op de afdichting met warme lucht of erop aanlijmen.

